

Faktura 2026-0179

DODAVATEL

Tomáš Meisner
Pod Havlínem 754
156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO 75983257
Neplátce DPH

Bankovní účet 229445876/0600
Variabilní symbol 20260179
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Pospíchal Marek - Sharan

Číslo objednávky Karoq 133898km
Datum vystavení 20. 05. 2026
Datum splatnosti 30. 05. 2026

			CENA ZA MJ	CELKEM
1	ks	Olejový filtr	200,00 Kč	200,00 Kč
1	ks	Zátka	50,00 Kč	50,00 Kč
1	ks	Vzduchový filtr	600,00 Kč	600,00 Kč
1	ks	Kabinový filtr	450,00 Kč	450,00 Kč
1	ks	Dezinfekce klimatizace	200,00 Kč	200,00 Kč
4,5	l	Olej 0W20	450,00 Kč	2 025,00 Kč
1	ks	Diagnostika	500,00 Kč	500,00 Kč
1	ks	Práce: - výměna oleje + filtrů - celková kontrola	1 600,00 Kč	1 600,00 Kč



5 625,00 Kč

Faktura 2025-0199

DODAVATEL

Tomáš Meisner
Pod Havlínem 754
156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO 75983257
Neplátce DPH

Bankovní účet 229445876/0600
Variabilní symbol 20250199
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Pospíchal Marek - Sharan

Číslo objednávky
Datum vystavení 30. 06. 2025
Datum splatnosti 10. 07. 2025
Karoq

			CENA ZA MJ	CELKEM
2	ks	Prachovka tlumiče	515,00 Kč	1 030,00 Kč
2	ks	Ložisko tlumiče	876,00 Kč	1 752,00 Kč
2	ks	Horní uložení tlumiče	1 038,00 Kč	2 076,00 Kč
2	ks	Dosedací díl	259,00 Kč	518,00 Kč
2	ks	Přední tlumič	5 526,00 Kč	11 052,00 Kč
2	ks	Přední tyč stabilizátoru	920,00 Kč	1 840,00 Kč
1	ks	Pomocný materiál	50,00 Kč	50,00 Kč
1	ks	Práce:	4 200,00 Kč	4 200,00 Kč
		- výměna předních tlumičů		
		- výměna předních tyček stabilizátoru		
		- celková kontrola		

22 518,00 Kč



QR Platba

Faktura 2025-0106

DODAVATEL

Tomáš Meisner
Pod Havlínem 754
156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČO 75983257
Neplátce DPH

Bankovní účet 229445876/0600
Variabilní symbol 20250106
Způsob platby Převodem

ODBĚRATEL

Pospíchal Marek - Sharan

Číslo objednávky Karoq 105183km
Datum vystavení 22. 04. 2025
Datum splatnosti 02. 05. 2025

			CENA ZA MJ	CELKEM
1	ks	Kabinový filtr	430,00 Kč	430,00 Kč
1	ks	Vzduchový filtr	670,00 Kč	670,00 Kč
1	ks	Olejový filtr	170,00 Kč	170,00 Kč
1	ks	Zátka	50,00 Kč	50,00 Kč
0,3	l	Čistič	100,00 Kč	30,00 Kč
4,4	l	Olej 0W20	295,00 Kč	1 298,00 Kč
1	ks	Práce:	1 500,00 Kč	1 500,00 Kč
		- výměna oleje+filtrů		
		- diagnostika		
		- celková kontrola		



QR Platba

4 148,00 Kč

Kompletní potvrzení

Data vozidla	
VIN	TMBJR7NU8L5049629
Označení typu	KAROQ AMB TS110/1.5M6F
Datum prodeje	2020-08-28
Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)	
Datum	2024-04-15
Stav km	83346 km
Číslo zakázky	87015311
Provedené dodatečné práce	☒ Svíčka zapalovací ☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)
Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)	
Datum	2023-05-03
Stav km	58477 km
Číslo zakázky	343802
Provedené dodatečné práce	☒ Filtr prachový a pylový ☒ Svíčka zapalovací ☒ Servis výměny brzdové kapaliny ☒ Rozšířený rozsah prohlídky
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka s výmenou oleje (proměnlivá)

Datum	2022-05-12
Stav km	30380 km
Číslo zakázky	336208
Provedeno	Z právních důvodů jsou údaje o servisní dílně provádějící práce uvedeny pouze v případě, že je servisní dílna zároveň tvůrcem tohoto dokladu v Digitálním servisním plánu.
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)

Prohlídka predprodejní

Datum	2020-07-30
Stav km	5 km
Číslo zakázky	638219
Provedeno	AUTO CB, s.r.o. Nepomucka 119 326 00 Plzeň Česko
Autorizovaný servisní partner ŠKODA	Ano
Záruka mobility	Ano (až do zobrazení Service)